

Жумшак, агартылган воск – жылмакай декоративдик жабууларды коргоо үчүн колдонулат. Оңой жылтыратылат. Сууга туруктуу касиетке ээ. Жылтырактык деңгээли жибектей жумшактан жогорку жылтыракка чейин өзгөрөт.

БЕТТИ ДАЯРДОО

Бет кургак, таза жана жылмакай экенине, ошондой эле бардык мурунку декоративдик катмарлар толук кургаганына ишениңиз. Коргоочу катмарды сүйкөөдөн мурун декоративдик жабууну кеминде үч күн толук кургатып, туруктуу абалга келтирүү сунушталат.

СҮЙКӨӨ

Катмар жука жана бир калыпта болушу керек. Воск канчалык көп сүртүлүп жана жылтыратылса, жабуу ошончолук күчтүү жылтыракка ээ болот.

! Сүйкөө температурасы $+10^{\circ}\text{C}$ төмөн болбошу керек.
Куралдар Уайт-спирит менен тазаланат.

1-ВАРИАНТ

Жеңил сүйкөө үчүн воск суу мончосунда эритилет. Таза чүпүрөктү малып, ашыкчасын сыгып, бетке сүртүп сүйкөө, андан кийин таза жумшак чүпүрөк же колкап менен жылтыратуу керек. Каткандан кийин жылтыратуу машинасы же полировка губкалары менен кошумча жылтыратууга болот.

2-ВАРИАНТ

Воск Уайт-спирит менен суюлтулуп, төмөн ылдамдыктагы миксер менен аралаштырылат. Суюлтуу пропорциясы 20-50% ортосунда болуп, восктун коюулугуна жараша аныкталат.