

# Гель Слойный

Покрывной материал для проявления фактуры и придания блеска гладким поверхностям. Имеет увеличенное время высыхания. Пластичный гель для финиширования.



## Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	50 г/м <sup>2</sup>
Промежуточное высыхание	6-8 часов
Полное высыхание	24 часа

## Состав:

используется для гладких и фактурных поверхностей. Придает покрытию невероятный блеск и подчеркивает глубину. Не оставляет следов.

Изготовлен в соответствии с ТУ2332-003-72723477-2011

## Спецификация:

Используется для гладких и фактурных поверхностей. Придает покрытию невероятный блеск и подчеркивает глубину. Не оставляет следов.

## Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

\* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

## Подготовка

- подготовка поверхности: убедитесь, что предыдущие декоративные слои хорошо просохли, поверхность чистая и готова к финишированию;

- подготовка состава: состав готов к применению, **перед применением необходимо тщательно перемешать!**

## Колеровка

- Слюда Жемчужная: внимательно следите за пропорцией, так как блеск проявится только после высыхания слоя. Достаточно добавить в Гель 1 - 5 % Слюды Жемчужной;

- Краска: достаточно добавить 5 - 10%, тщательно перемешать!

## Нанесение

- наносится и снимается металлическим, резиновым или пластиковым шпателем, валиком, кистью;

- Фактурные поверхности: нанесите состав на сухую поверхность. Не дожидаясь высыхания Геля, сразу удалите излишки шпателем. Для этого прижмите шпатель к поверхности под углом 45° и короткими хаотичными движениями снимайте с нее состав. Удаляйте излишки материала со шпателя при помощи влажной ветоши. При необходимости увлажняйте поверхность пульверизатором и повторяйте процесс;

- Гладкие поверхности: нанесите состав с помощью шпателя и сразу снимайте излишки. Для дополнительного блеска отполируйте сухую поверхность с помощью шпателя;

## Финиширование

- Гель Слойный не требует дополнительной защиты, для создания дополнительного блеска отполируйте поверхность с помощью шпателя, нанесите Воск и снова отполируйте;

## Очищение

- инструменты очищаются теплой водой с мылом