

Турмалин

Специализированный состав для окисления металла. Предназначен для состаривания металла, Листов Сусальных, Пигментов Металлизированных. Действует методом травления, а не окрашивания. Представлен в 3 видах, окисляющих металл в разные цвета.



Технические характеристики

Тара	
Турмалин Зеленый, Красный	0,15 кг
Турмалин Воронение Металла	0,16 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	30-75 мл/м ²
Промежуточное высыхание	20-40 минут
Полное высыхание	12 часов

Спецификация:

предназначен для окисления черных металлов, чугуна, бронзы, латуни, стали, мельхиора, пьютера. Не окисляет каратное золото, платину, палладий, алюминий и нержавейку.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- подготовка поверхности: металл ошкурьте, очистите от пыли, грязи и обезжирьте с помощью ацетона. Поверхность, задекорированную Сусальными Листами или Пигментами Металлизированными, не нужно подвергать никакому механическому воздействию - ни обезжиривать, ни протирать. В противном случае, поверхность, задекорированную такими способами и не покрытую финишным закрепляющим составом, можно легко повредить;

- подготовка состава: состав готов к работе, состав не колеруется;

Нанесение

- легко наносится с помощью флакона-спрея. Также для нанесения следует использовать натуральную кисть, марлю или тряпку;

- Металл:** на подготовленную поверхность нанести Турмалин. Для того, чтобы остановить реакцию, увлажнить поверхность чистой водой из пульверизатора. Процесс нанесения Турмалина можно повторить несколько раз;

- Листы Сусальные:** через 48 часов после покрытия поверхности Сусальными Листами нанести Турмалин и сразу промокнуть с помощью марлевого тампона;

- Пигмент Металлизированный:** на поверхность, задекорированную Металлизированным Пигментом, нанести Турмалин и снять излишки;

Финиширование

- Металл защищать Воском, Шеллаком, Нитро-Лаком, Масло-Лаком Твердым, Листы Сусальные, Пигмент Металлизированный защищать Масло-Лаком Твердым или Патиной Английской;

Очищение

- после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом