

Материал тегиз, кездемеге окшош, мат жана жарыммат бет түзүүгө, колго жагымдуу. Беттин түстөрү табигый нубуктагыдай жумшак өтүшкө ээ.

БЕТТИ ДАЯРДОО

Негиз Q3-Q4 талаптарына ылайык даярдалуу керек, анткени каптама жука.

СҮЙКӨӨ



Классикалык сүртүүлөр эки тегиз катмар + кургак катмарга келма менен жеңил жылтыратууну камтыйт.

КАДАМ 1

Жалпы боёо даярдыгын жасап, дубалдарды Грунт Праймер менен грунттоо.

КАДАМ 2

Түстүү негизди сүйкөңүз: бир катмар Декоративдик Бояу, келечектеги каптаманын түсүнө колерленген. Нубук үчүн орто жана караңгы тондар сунушталат.

КАДАМ 3

Нубук жумушка даяр жана керектүү түскө колерленген. Колдонор алдында миксер менен төмөн ылдамдыкта аралаштырыңыз. Сууга суюлтууга болбойт.

КАДАМ 4

Кельма же кең шпатель менен дубалдын бардык бетине биринчи катмарды тегиз жана бирдей сүйкөңүз. Сүртүү техникасы – сдир, куралга орто басым. Күчтүү жабындардан, куралдын четтеринен жана сыныктардан сак болуңуз. Куралдан ашыкча материалды алып салыңыз. Катмар бирдей, жука жана тегиз өтүш менен. 8 сааттан кем эмес кургатуу. Ылғал катмарды сылалоо керек эмес.

КАДАМ 5

Катмарды кайталаңыз, Нубук бирдей сүйкөлсүн. Толук кургаш убактысы – 24 саат.

КАДАМ 6

Кургак металл келма менен жеңил басым менен жылтыратуу, сатин жаркындык берүү.

КОРГОО

Лак же Воск менен коргоо талап кылынат. Ар кандай суу негизиндеги, бир компоненттүү же эки компоненттүү лак колдонсо болот. Акыркы катмардан кийин кеминде 48 сааттан кийин Лак сүртүлсүн.